

Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях

2024-2025 год

город Анадырь район Чукотский автономный округ

адрес: Улица Отке, д.38

Характеристика жилого объекта:

1. Назначение объекта: **Жилой дом**
2. Год постройки: **1976 г.**
3. Этажность: **пять этажей**. Количество подъездов: **два**
4. Количество квартир: **38**. Общая площадь дома: **2152,4 кв.м.**

Комиссия в составе:

И.о. начальника Управления промышленности и сельскохозяйственной политики Администрации ГО Анадырь – О.И. Соколова

И.о. начальника инспекции - С.А. Барулина

И.о. генерального директора ООО "ЖилДом" - Г.А. Фарисеева

Произвели осмотр и приёмку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-зимний период и установили следующее:

Жилой дом готов к осенне - зимней эксплуатации.

Оценка качества по бальной системе _____

Оценка конструкций и основных элементов здания следующая:

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Оценка технического состояния	Виды выполненных работ по плану подготовки объекта к работе в зимних условиях	Ед.изм.	Кол-во	Дата выполнения	Исполнитель работ	Примечание
1	Кровля (мягкая)	удовлет.						
2	Входные двери	удовлет.						Замена входных дверей производилась в июле 2021 года ООО "РемСтрой"
3	Оконные блоки	удовлет.						Замена оконных блоков производилась в июле 2021 года ООО "РемСтрой"
4	Межтамбурные двери	удовлет.						
5	Люки выхода на кровлю	удовлет.						
6	Ограждения лестничных маршей	удовлет.						
7	Лестничные клетки и тамбура	удовлет.						
8	Крыльца	удовлет.						
9	Техподполье	удовлет.						
10	Внутренняя система отопления	удовлет.						

	Гидравлические испытания системы отопления						Акт прилагается
11	Внутридомовая система водоснабжения	удовлет.					
12	Внутридомовая система канализации	удовлет.					
13	Электрохозяйство	удовлет.	Профилактический ремонт ВРУ и сетей освещения	ВРУ	1	июль 2024 года	ООО "ЖилДом"
14	Вентиляционные блоки	удовлет.					
15	Фасад здания	удовлет.					Ремонт всего фасада здания с окраской производился в августе 2021 года ИП Брысин
16	Тепловые узлы	удовлет.	Профилактический ремонт помещения т/у и ремонт инженерных сетей	т/у	1	июль 2024 года	ООО "ЖилДом"

И.о. начальника Управления промышленности и сельскохозяйственной
политики Администрации ГО Анадырь

И.о. начальника инспекции

И.о. генерального директора ООО "ЖилДом"

С.А. Барулин

Г.А. Фарисеев

Акт
гидравлических испытаний внутренней
инженерной системы теплоснабжения

г. Анадырь
21 августа 2024г.

Объект: многоквартирный жилой дом № 38 по ул. Отке

Комиссия в составе:

Инспектор отдела сбыта и реализации

МП «Городское коммунальное хозяйство»

О.А. Кузнецова

Начальник производственно-технического отдела

ООО «ЖилДом»

А.А. Сауленко

Начальник АДС

ООО «ЖилДом»

М.Ю. Сажин

Комиссия составила настоящий Акт о том, что произведены гидравлические испытания внутренней инженерной системы теплоснабжения вышеуказанного многоквартирного дома. Испытание проведено гидростатическим манометрическим методом, при давлении 0,6 Мпа (6 кгс/см²), в течение 30 минут. Падение давления составило 0,01 кгс/см².

Система теплоснабжения многоквартирного жилого дома
готова к эксплуатации в отопительный период.

О.А. Кузнецова

А.А. Сауленко

М.Ю. Сажин

**Акт
о проведении промывки трубопроводов внутренней
инженерной системы теплоснабжения**

г. Анадырь
21 августа 2024г.

Объект: многоквартирный жилой дом № 38 по ул. Отке

Комиссия в составе:

Инспектор отдела сбыта и реализации

МП «Городское коммунальное хозяйство»

О.А. Кузнецова

Начальник производственно-технического отдела

ООО «ЖилДом»

А.А. Сауленко

Начальник АДС

ООО «ЖилДом»

М.Ю. Сажин

Комиссия составила настоящий Акт о том, что произведена

промывка (очистка) внутренней инженерной системы теплоснабжения

вышеуказанного многоквартирного дома.

Промывка от накипи, осадков и грязи розлива, отопительных

приборов и стояков отопления осуществлялась гидродинамическим

способом, под давлением воды 6 кгс/см², до полного осветления воды.

Работы выполнены в соответствии с государственными

стандартами, строительными нормами и правилами, методическими

указаниями по гидродинамической промывке водных тепловых сетей РД

34.20.237-87.

Система теплоснабжения многоквартирного жилого дома

готова к эксплуатации в отопительный период.

О.А. Кузнецова

А.А. Сауленко

М.Ю. Сажин

